

PRZEDROSTKI WIELOKROTNOŚCI I PODWIELOKROTNOŚCI JEDNOSTEK MIAR

PRZEDROSTEK	ZNACZENIE	ZAPIS SKRÓCONY	SYMBOL	PRZYKŁADY UŻYCIA
tera	1000000000000	10^{12}	T	Tm – terametr; Ts – terasekunda; Tg – teragram; TV – terawolt; TA – teraamper
giga	1000000000	10^9	G	Gm – gigametr; Gs – gigasekunda; Gg – gigagram; GV – gigawolt; GA – gigaamper
mega	1000000	10^6	M	Mm – megametr; Ms – megasekunda; Mg – megagram; MV – megawolt; MA – megaamper
kilo	1000	10^3	k	km – kilometr; ks – kilosekunda; kg – kilogram; kV – kilowolt; kA – kiloamper
hekto	100	10^2	h	hm – hektometr; hs – hektosekunda; hg – hektogram; hV – hektowolt; hA – hektoamper
decy	10	10^1	d	dm – decymetr; ds – decysekunda; dg – decygram; dV – decywolt; dA – decyamper
miara podstawowa	1	1	-	m - metr; s - sekunda; g - gram; V - volt; A - amper
deka	0,1	10^{-1}	da	dam – dekametr; das – dekasekunda; dag – dekagram; daV – dekawolt; daA – dekaamper
centy	0,01	10^{-2}	c	cm – centymetr; cs – centysekunda; cg – centygram; cV – centywolt; cA – centyamper
mili	0,001	10^{-3}	m	mm – milimetr; ms – milisekunda; mg – miligram; mV – miliwolt; mA – miliamper
mikro	0,000001	10^{-6}	μ	μ m – mikrometr; μ s – mikrosekunda; μ g – mikrogram; μ V – mikrowolt; μ A – mikroamper
nano	0,000000001	10^{-9}	n	nm – nanometr; ns – nanosekunda; ng – nanogram; nV – nanowolt; nA – nanoamper
piko	0,000000000001	10^{-12}	p	pm – pikometr; ps – pikosekunda; pg – pikogram; pV – pikowolt; pA – pikoamper